

1. Feladat:

Az alábbi táblázatban, különböző hegesztési helyzeteket és jelöléseiket láthatod.

A kötés típusokból, két félét a **tompa** és **sarok** varratot.

A Tompavarrat jele: **BW** (*Butt Welding*)

A Sarokvarrat jele: **FW** (*Fillet Welding*)

A sárga négyzetekben jelöld a varrat fajtáját! (BW vagy FW)

Ha helyesen töltötted, akkor 11 db BW és 10db FW jelölésed lesz!

Hegesztési helyzetek

A hegesztési helyzet		A varrat helyzete	Lemez-tompavarrat	Lemez-sarokvarrat	Cső-tompavarrat	Cső-lemez sarokvarrat
neve	kódjele					
VÍZSZINTES	PA		 	 	 	
	PB		—	 	—	
	PC		 	—	 	—
FEJFELETTI	PD		—	 	—	
	PE		 	—	—	—
FÜGGŐLEGES	PF		 	 	 	
	PG		 	 	 	
45°-os csőtengely	H-L045	—	—	—	 	—
	H-J045	—	—	—	 	—